规章制度。建立了脱硝工程设施运行管理台账、档案。

二、竣工验收监测情况

处理前为 731 mg/m³，处理后为 255 mg/m³，烟气含氧量 6.8%

算浓度 196 mg/m，有效去除率达 65%，监测结果能达标排放

武平县环境保护局

2014 年 4 月 10 日